

Bebuarar i Plassavegen

5568 Vikebygd

28 mai 12015

Vindafjord Kommune

Ved Hildbjørg Fludal

5580 Ølen

Vedr.: Plassavegen, søknad om trafikksikrings tiltak.

Det er i dag svært mykje trafikk på denne vegstubben, som ikkje er dimensjonert for dette.

Det vert nytta til dels svært stor fart forbi bolighus og gjennom hagen til Plassavegen 53.

Vegen vert mykje nytta til turveg for store og små.

Om summaren myldrer det med ungar langs strandlinja, og rundt Plassabakeriet, og det er ikkje skjeldan at det oppstår farlege situasjoner.

Me vil be kommunen om at det vert sett opp 30 km skilt som gjeld fra Bryggebakken til Nausviktvegen, samt at det vert anlagt fartsdumpar på 3 plassar langs vegen.

Det er og gjort kommunen oppmerksom på at brua over Plassaelva står i fare. Fundamentene

Er nærast vaska vekk av mange flaumar dei siste åra, og brua står i fare for å rase saman.

Me ber om at kommunen sjekker denne snarast, då det er ein del tungtransport som går over brua.

Me ønsker ei snarlig tilbakemelding!!


Med helsing

Aud Hasseløy

Ola Hasseløy

Even Bjørnevik

Beate Håland



Margareth Onarheim

Bjørn Vik